

3Series szállítási támaszték eltávolítása az első használat előtt

1.2-es verzió

2011. június 30.

Fontos utasítások

Egy új alkatrészt adtunk a 3Series szkennерhez, egy szállítási támasztékot. Ez az alkatrész a szállítás alatt megvédi a szkennert. **Ezt el kell távolítani a szkennер első használata előtt!**

A szállítási támasztékot a szárnyas csavarokkal együtt kell tárolni, és egy következő szállítás előtt vissza kell szerelni. Ezért azt javasoljuk, hogy ezeket a fehér műanyag dobozban tárolják.

